

「國定古蹟臺北機廠東側建築群北區修復工程、臺北機廠中繼庫房設置工程採購案」

公開閱覽意見一覽表及回復

案號：11111171

公開閱覽期間：111 年 11 月 18 日起至 111 年 11 月 22 日止

請就閱覽廠商或民眾所提之疑問、意見或建議，檢討說明後妥處：

項次	圖號/章節 /頁次	原內容	閱覽廠商或民眾意見	建議修正後條文之內容	本處回復意見
1	投標廠商資格	依法核准設立或登記立案之甲等綜合營造業	投標廠商資格增列冷凍空調業	於《委託服務需求及評分及格最低標作業說明》增列「廠商辦理執行本案工程內容，如涉國家專業特許行業內容時，應依電器承裝業管理規則、電信工程業管理規則、冷凍空調業管理條例等相關規定辦理」	依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群修復或再利用採購辦法第 12 條，同時涉有水管、電氣、室內裝修與營繕工程者，應合併辦理採購，故於《委託服務需求及評分及格最低標作業說明》增列相關說明提醒投標廠商應注意依規定辦理
2	空白標單 總表 P2、詳細表 P115、116	-	增加小計	增加「貳.三.小計」、「貳.四.小計」、「參.小計」	為便於核算，增加項目小計

項次	圖號/章節 /頁次	原內容	閱覽廠商或民眾意見	建議修正後條文之內容	本處回復意見
3	空白標單 詳細價目 表 P105	「壹.二.(八).2.(5).4 產品,風管,鍍鋅鐵皮, 低壓一級,厚度 0.6mm- 雙層螺旋風管-500 φ 」、 「壹.二.(八).2.(5).5 產品,風管,鍍鋅鐵皮, 低壓一級,厚度 0.6mm- 雙層螺旋風管-450 φ 」、 「壹.二.(八).2.(5).6 產品,風管,鍍鋅鐵皮, 低壓一級,厚度 0.5mm- 窗層螺旋風管-400 φ 」	規格與設計圖不符	「壹.二.(八).2.(5).4 產品,風管,鍍鋅鐵皮, 低壓一級,厚度 0.6mm- 螺旋風管-500 φ 」、 「壹.二.(八).2.(5).5 產品,風管,鍍鋅鐵皮, 低壓一級,厚度 0.6mm- 螺旋風管-450 φ 」、 「壹.二.(八).2.(5).6 產品,風管,鍍鋅鐵皮, 低壓一級,厚度 0.5mm- 螺旋風管-400 φ 」	原項目規格與設計圖不符
4	空白標單 詳細價目 表 P108	壹.二.(八).3.(21)鍍 鋅鋼管 ASTM A53 SCH40	更新規範標準	壹.二.(八).3.(21)鍍 鋅鋼管 CNS6445	更新規範標準
5	空白標單 詳細價目 表 P114	「壹.二.(八).5.(1).1 TAB 測試、平衡及調整- 技師簽證」	項目名稱誤植	「壹.二.(八).5.(1).1 TAB 測試、平衡及調整- 第三方簽證」	項目名稱誤植