

文化部及所屬機關(構)112年1月勞務類技術服務決標案件辦理生態檢核執行情形統計表

決標公告日期112.01.01-112.01.31

機關別	決標總件數(A) (A=C+D+F)	應辦理事件數(B) (B=A-F)	應辦理生態檢核辦理情形統計					不需辦理生態檢核原因統計(原因可複選)							
			已依規定辦理情形			漏依規定辦理情形		不需辦理事件數(F)	災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建工程之件數	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題之件數	已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題之件數	規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程之件數	維護管理相關工程之件數	非中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之工程之件數	
			依規定辦理生態檢核之件數(C)	計畫核定階段已辦理生態檢核件數	規劃、設計階段已辦理生態檢核件數	漏依規定於前述階段辦理生態檢核件數(D)	漏依規定辦理生態檢核比率%(E) (E=D/B)								
文化部	1	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0	0	1	0
法務部	2	0	0	0	0	0	0%	2	0	2	0	0	0	0	0
宜蘭縣政府	1	0	0	0	0	0	0%	1	0	1	0	0	0	0	0
彰化縣政府	4	0	0	0	0	0	0%	4	0	4	0	0	0	0	0
雲林縣政府	3	0	0	0	0	0	0%	3	0	2	1	0	0	0	0
屏東縣政府	1	0	0	0	0	0	0%	1	0	1	0	0	0	0	0
基隆市政府	1	0	0	0	0	0	0%	1	0	1	0	0	0	0	0
臺中市政府	2	0	0	0	0	0	0%	2	0	2	0	0	0	0	0
臺南市政府	3	0	0	0	0	0	0%	3	0	3	0	0	0	0	0

機關別	決標 總件數 (A) (A=C+D+F)	應辦理 件數 (B) (B=A-F)	應辦理生態檢核辦理情形統計					不需辦理生態檢核原因統計(原因可複選)							
			已依規定辦理情形			漏依規定辦理情形		不需辦 理生態 檢核之 件數 (F)	災後緊急 處理、搶 修、搶 險、災後 原地復建 工程之件 數	原構造 物範圍 內之整 建或改 善且經 自評確 認無涉 及生態 環境保 育議題 之件數	已開發場 所且經自 評確認無 涉及生態 環境保育 議題之件 數	規劃取得 綠建築標 章並納入 生態範疇 相關指標 之建築工 程之件數	維護管 理相關 工程之 件數	非中央 政府補 助比率 逾工程 建造經 費百分 之五十 之工程 之件數	
			依規定 辦理生 態檢核 之件數 (C)	計畫核 定階段 已辦理 生態檢 核件數	規劃、 設計階 段已辦 理生態 檢核件 數	漏依規 定於前 述階段 辦理生 態檢核 件數 (D)	漏依規定 辦理生態 檢核件數 比率% (E) (E=D/B)								
高雄市政府	3	0	0	0	0	0	0%	3	0	3	0	0	0	0	
合計	21	0	0	0	0	0	0%	21	0	19	1	0	1	0	

備註：

1. 勞務技術服務標案，標的分類為「8671建築服務」、「8672工程服務」、「8673綜合工程服務」、「8674都市計劃及景觀建築服務」。
2. 各機關生態檢核辦理情形係依據各機關所填之決標公告。
3. 調查範圍：所有金額勞務類技術服務標案，包括本部及所屬機關(構)辦理之公共工程或中央機關、直轄市、縣(市)受本部補助之公共工程。