

113年度文化部工程施工查核小組查核結果一覽表

更新日期：113年3月31日

文化資產工程備註	序號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	契約金額(千元)	規劃設計	監造單位	承攬廠商	專案管理	評分	材料抽檢結果
古蹟修復	1	113.01.05	新北市政府文化局	新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用第2期工程	40,200	徐裕健建築師事務所	徐裕健建築師事務所	藝起盛營造股份有限公司		甲等	合格
歷史建築修繕	2	113.01.10	文化部文化資產局	文化部文化資產園區建築物B03、B11、R04、R06、R10漏水修繕工程	14,405	毅築建築師事務所	毅築建築師事務所	聖隆營造有限公司		甲等	未抽
歷史建築修復	3	113.01.17	苗栗縣政府文化觀光局	A1-3出磺坑南寮、保安林文化景觀設施修復再利用工程	37,075	經緯地景建築師事務所	謙和工程顧問有限公司	棟泰營造有限公司		甲等	未抽
	4	113.01.23	花蓮縣文化局	玉里鎮藝文中心場館整建再造工程	49,354	桓維聯合建築師事務所	以境建築師事務所	品悅室內裝修設計工程有限公司		乙等	合格
	5	113.01.24	國立臺灣史前文化博物館	「科學的考古學」常設展示廳更新計畫-展示設計及裝修統包工程	19,000	多邊行展示設計室內裝修股份有限公司	袁義祖建築師事務所	多邊行展示設計室內裝修股份有限公司 果匠室內裝修設計有限公司 荷動設計股份有限公司		甲等	未抽
歷史建築再利用	6	113.02.02	文化部文化資產局	文化部文化資產園區入口廣場改善工程	9,450	廖嘉舜建築師事務所	廖嘉舜建築師事務所	聯鑫營造有限公司		甲等	未抽

113年度文化部工程施工查核小組查核結果一覽表

更新日期：113年3月31日

文化資產工程備註	序號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	契約金額(千元)	規劃設計	監造單位	承攬廠商	專案管理	評分	材料抽檢結果
古蹟再利用	7	113.02.20	高雄市政府文化局	國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所全區基礎設施工程	74,580	軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	春誠營造有限公司		甲等	未抽
歷史建築修復	8	113.02.21	高雄市政府文化局	歷史建築岡山醒村A、F棟修復工程(第一期)	89,990	張玉璜建築師事務所	張玉璜建築師事務所	盛田營造有限公司		甲等	合格
	9	113.03.01	雲林縣交通工務局	布袋戲傳習中心興建工程	963,700	許銘陽建築師事務所	許銘陽建築師事務所	芳源號營造股份有限公司 呈傳企業有限公司	至鋒工程顧問公司	俟試驗結果判定後公布	送驗中
古蹟修復	10	113.03.06	嘉義市政府文化局	嘉義市市定古蹟津本喫茶部食堂(黃文醫生故居)修復再利用工程案(地方創生文化環境營造計畫)	24,730	李浚熒建築師事務所	李浚熒建築師事務所	實式木造有限公司		甲等	未抽
古蹟修復	11	113.03.13	臺南市文化資產管理處	國定古蹟赤崁樓修復工程	60,400	許正傑建築師事務所	許正傑建築師事務所	昌宏營造股份有限公司		俟試驗結果判定後公布	送驗中
歷史建築修復	12	113.03.20	南投縣集集鎮公所	「南投縣集集鎮樟腦出張所建築群修復暨再利用工程(第二期)」採購案	57,600	景雅琦建築師事務所	景雅琦建築師事務所	安固營造工程股份有限公司		俟試驗結果判定後公布	送驗中

113年度文化部工程施工查核小組查核結果一覽表

更新日期：113年3月31日

文化資產工程備註	序號	查核日期	工程主辦單位	工程名稱	契約金額(千元)	規劃設計	監造單位	承攬廠商	專案管理	評分	材料抽檢結果
歷史建築修復	13	113.03.26	屏東縣文化資產保護所	歷史建築「屏東市大武營區」特戰營兵舍等六棟修復工程	94,280	趙文紳建築師事務所	趙文紳建築師事務所	正宇營造股份有限公司		俟試驗結果判定後公布	送驗中
古蹟修復	14	113.03.27	臺南市文化資產管理處	直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復工程	108,000	張玉璜建築師事務所	張玉璜建築師事務所	慶洋營造有限公司		俟試驗結果判定後公布	送驗中